



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৮৮৭০২৭৫, ৮৮৭০২৭৭-৮১, ৪৮১১৬৬৬; হটলাইন: ১৬১১৯

Fax: 9131581, E-mail: bsti@bangla.net, Website: http://www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.৮০৩৯.২১/২৪৫৬

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
১৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং-

০ ৩ . ০ ৩ . ০ ০ ৫ ০ . ২ ১

স্বত্বাধিকারী

Sherpa Power Engineering Ltd.

10/03, Arambagh

Mokbul Plaza

Motijheel, Dhaka.

বিষয়: আমদানিকৃত পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখান প্রসঙ্গে।

আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে আমদানিকৃত সীলকৃত সোলার মডিউল পণ্যের নমুনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মান (বিডিএস আইইসি ৬১২১৫-১৩ ২ এবং বিডিএস আইইসি ৬১৭৩০-১৩ ২:২০১৯) অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে:

ক্রম	পণ্যের নাম	এলসি নং ও তারিখ	ব্রান্ড	অকৃতকার্য প্যারামিটার
১।	সোলার মডিউল Model: TSM-400DE15M(ii) Watt: 400 (W)	297620011657 09.12.20220	Trina Soalr	১ (এক)টি i) Short Circuit Test

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত এলসি'র বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়/বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: পরীক্ষণ প্রতিবেদন।

(মোঃ রিয়াজুল হক)  
উপপরিচালক (সিএম)

২/৫  
  
২৫/১১/২০২১

জারি  
টেকসই