



# বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

ফোন: ৫৫০৩০০৫৪, ৫৫০৩০০৬৩, ৪৮১১৬৬৬৫, ৫৫০৩০০৮৩, ৫৫০৩০০৭৬, ৫৫০৩০০৮০, ৫৫০৩০০৭০

Fax : 88-02-9131581, E-mail : dg@bsti.gov.bd, bsti@bangla.net, , Website : www.bsti.gov.bd



মুজিববর্ষের দর্শন  
টেকসই শিল্পায়ন।

স্মারক নং- ৩৬.০৫.০০০০.০০৩.৪৭.২১৩.২২ ১৩১৭৩ (৩)

তারিখ : ২২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ  
০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছাড়পত্র রেফারেন্স নং- ০ ৩ . ০ ১ . ০ ০ ৪ ৫ . ২ ০

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
Arnob Computer Bazar  
27, Dr. kudrat-e-khuda Road  
New market, Dhaka

বিষয় : আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্যের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চীন হতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৫.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখে কাস্টম হাউস, পানগাঁও, ঢাকা এর ওয়্যারহাউস পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়।। সংগৃহীত নমুনা বাংলাদেশ মান (বিডিএস আইএসও ১৩০০৬:২০১৫) অনুযায়ী পরীক্ষান্তে নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী অকৃতকার্য হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের নাম ও বিবরণ	: সিরামিক টাইলস
এল সি নম্বর ও তারিখ	: ১০৮১২২০১০৩০৭; তাং ২৬.০৪.২০২২ খ্রিঃ
বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখ	: সি-২৯৪৫; তাং-০১.০৬.২০২২ খ্রিঃ
ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ	: YHO64/2022; তারিখ: ২৭.০৪.২০২২ খ্রিঃ
আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণ	: ২০০.০০ m <sup>2</sup>
অকৃতকার্য প্যারামিটার	: (a) Modulus of Rupture; (b) Breaking Strength; (c) Water absorption.

এমতাবস্থায়, বর্ণিত এলসি এর বিপরীতে আমদানিকৃত সিরামিক টাইলস এর সীলকৃত নমুনা সংশ্লিষ্ট বিডিএস অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মানসম্মত না পাওয়ায় ছাড়পত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করা হলো। উক্ত আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়-বিতরণ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি : ১। পরীক্ষার প্রতিবেদন ০২ (দুই) কপি।

১০/০৭/২২  
উপপরিচালক (সিএম)  
(কে এম হানিফ)  
উপ-পরিচালক (সিএম)

জারি  
Shahid

০০৪২